




A

欠け、ちいさなヒビ



B

割れ、10センチ程度



C

割れ、20センチ程度



D

割れ、20センチ
を大きく超えるもの



E

割れがあり、かけや、
パーツが大きく
損なわれているもの。



F

主に、取手のお直しで、
補強(布貼り)での
仕上げをする場合。

※補強なしでも継ぐことは
できますが、
重さが加わる部分ですので、
その後使用する場合は
補強をおすすめしています。